

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	新昌县羽林街道恒达轴承厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC230362
用人单位名称	新昌县羽林街道恒达轴承厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	绍兴市新昌县羽林街道王泗州路 12号	联系人	何英军
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	张龙	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	张龙, 吴越		
调查时间	2023-04-01	用人单位陪同人	何英军
检查范围	下料车间、磨床车间、车床车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声		
采样、检测人员	张龙, 李丹霞		
采样、检测时间	2023-04-06	用人单位陪同人	何英军
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点1个点、个体0个, 检测结果均符合GBZ 2.1-2019及第1号修改单的要求; 共检测物理因素定点9个点、个体0个, 其中有9个点不符合GBZ 2.2-2007的标准要求, 其余检测点检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求。		
报告时间	2023年05月11日		

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

