

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	余姚市弘顺机械有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC231084
用人单位名称	余姚市弘顺机械有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省余姚市梨洲街道荣达路 27 号	联系人	周晶晶
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	王彦南	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	王彦南, 柴义苏		
调查时间	2023-06-25	用人单位陪同人	周晶晶
检查范围	2#楼机加工车间(2F)、3#楼 EGR 车间(1F)、3#楼不锈钢车间(2F)、4#楼冲压车间(1F)、4#楼包装车间(3F)、4#楼管子铝车间(2F)		
存在的职业病危害因素	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按 Cr 计), 其他粉尘(总尘), 噪声, 氮氧化物(以二氧化氮计), 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 金属镍与难溶性镍化合物, 锰及其无机化合物(按 MnO ₂ 计)		
采样、检测人员	李令波, 柴义苏		
采样、检测时间	2023-07-01	用人单位陪同人	周晶晶

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 3 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 54 个点、个体 0 个，其中有 31 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 07 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

